



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Superintendência Regional do Paraná

OFÍCIO Nº 221204/2025/SRE - PR

Curitiba/PR, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor  
**CRISTIANO LUIS METZNER**  
**(SUKO)**  
Vereador  
Rua Tiradentes, 1120 – Centro  
CEP 85960-000 – Marechal Cândido Rondon/PR  
E-mail: [secretariacamaramcr@gmail.com](mailto:secretariacamaramcr@gmail.com)

**Assunto: Ofício nº 197/2025 (Responde)**

Em caso de resposta a este Ofício, citar expressamente o nº. de Processo 50609.002119/2025-11.

1. Em atenção ao documento em epígrafe, que encaminhou o Requerimento (21591197), "solicitando o reparo urgente da ciclovia localizada na entrada do Bairro São Francisco, ao longo da BR-163", localizada na marginal direita da BR-163/PR, no município de Marechal Cândido Rondon, informa-se que foi realizada vistoria no mês de agosto.
2. A inspeção realizada no dia 07/08/2025, constatou que a ciclovia se encontra em bom estado de conservação, como pode ser visto no Relatório Fotográfico BR-163 KM 279-280 LD (22174353).
3. As condições da via oferecem a segurança necessária para o tráfego de ciclistas e pedestres, e não foram identificados danos que comprometam a sua funcionalidade.
4. Apesar da boa condição geral, o DNIT/PR está ciente da necessidade de manutenção contínua em toda a sua malha viária. Assim, a contratada fará os reparos pontuais que se façam necessários.
5. Informa-se ainda que será feito o reforço de sinalização rodoviária vertical e horizontal, além da implantação de tachinhas refletivas na marginal direita da BR-163/PR entre o km 278,000 ao 285,000.



## 2. MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - CICLOVIA



BR-163 – KM 279,000 – RONDON  
VISTA SENTIDO RONDON-GUAÍRA

Image © 2025 Airbus

Google Earth

Operações Rodoviárias - DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

8

**Figura 2 - entrada do Bairro São Francisco via rua Três Passos: a prefeitura municipal foi responsável pela execução das obras de acesso que interfiriram na ciclovia.**

6. Reiterando o compromisso do DNIT com a segurança e a manutenção das rodovias sob sua circunscrição, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Hélio Gomes da Silva Junior  
Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Paraná - DNIT/PR

Anexos: I - Relatório Fotográfico BR-163 KM 279-280 LD (22174353)



Documento assinado eletronicamente por **Helio Gomes da Silva Junior, Superintendente Regional no Estado do Paraná**, em 27/08/2025, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22181246** e o código CRC **18D9CAE3**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50609.002119/2025-11

SEI nº 22181246



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Rua Santo Rafagnin, 512  
CEP 85.865-370  
Foz do Iguaçu/PR |