

INDICAÇÃO Nº 0052-2015

Data: 16 de março de 2015

Protocolo: 0387-2015

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, verifique a situação da rede de águas pluviais existente na Rua Beija-Flor, no Bairro São Francisco, principalmente no local situado próximo ao número 506, já que em dias de fortes chuvas as águas acabam invadindo as residências e causando grandes transtornos aos moradores.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a verificar a situação da rede de águas pluviais existente na Rua Beija-Flor, no Bairro São Francisco.

A situação é mais crítica no local situado próximo ao número 506, onde em dias de fortes chuvas as águas acabam invadindo as residências e causando grandes transtornos aos moradores.

O ideal é verificar qual a causa do problema, e tomar as medidas necessárias para resolvê-lo com a maior brevidade possível.

Sendo assim, e diante da justificativa expressa, este Vereador aguarda pelo pronto atendimento deste pleito por parte do Executivo Municipal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.

**CLEITON RODRIGO FREITAG
(GORDINHO DO SUÇO)**

Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon

Discutido e Votado em:

Obtendo o seguinte resultado:

JOSÉ REINALDO PEDRALI – 1º SECRETÁRIO
