

INDICAÇÃO Nº 0004-2016

Data: 01 de fevereiro de 2016

Protocolo: 0087-2016

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça uma completa verificação de todas as placas de sinalização vertical existentes na zona urbana e nas sedes distritais, para verificar se todos os canos possuem tampa na parte superior e um furo na parte próxima ao solo, o que evitará o acúmulo de água e a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a realizar uma completa verificação de todas as placas de sinalização vertical existentes na zona urbana, assim como nas sedes distritais, com o objetivo de verificar se as mesmas possuem tampa na parte superior e um furo na parte próxima ao solo.

Ocorre que muitos canos podem estar retendo água, sendo verdadeiros focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, o *Aedes aegypti*.

E é preciso que o poder público municipal faça a sua parte no combate ao mosquito, e isto começa com a verificação de todas os canos que dão sustentação as placas de sinalização vertical.

Cumpre ressaltar que a medida é simples e de baixo custo, mas na opinião do Vereador que abaixo subscreve, de fundamental importância, já que a proliferação do mosquito tem causado sérios problemas para a comunidade.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2016.

ELMIR PORT

Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon

Discutido e Votado em:

Obtendo o seguinte resultado:

JOSÉ REINALDO PEDRALLI – 1º SECRETÁRIO
