



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Superintendência Regional do Paraná

OFÍCIO N° 218628/2025/SRE - PR

Curitiba/PR, na data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor  
**LUIZ CARLOS DA SILVA**  
(CARLINHOS)  
Vereador  
Rua Tiradentes, 1120 – Centro  
CEP 85960-000 – Marechal Cândido Rondon/PR  
secretariacamaramcr@gmail.com

**Assunto: Ofício n° 152/2025 (Responde)**

Em caso de resposta a este Ofício, citar expressamente o nº. de Processo 50609.001640/2025-22.

1. Em atenção ao documento em epígrafe onde encaminhou o Requerimento N° 196/2025 (21124196), no qual solicita ao DNIT a realização de manutenção rodoviária na marginal direita da BR-163, no perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon, informamos que o DNIT, por meio da empresa CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A., responsável pela execução do PATO CT 00529-2024, faz os serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da linha geral, contornos e acessos nesta rodovia. Os serviços de manutenção/conservação são executados rotineiramente neste trecho, com especial atenção aos de limpeza de dispositivos de drenagem superficial, limpeza e desobstrução de bueiros, caiação, capina manual, roçada costal, remoções de diversos tipos de detritos e objetos que possam desprender-se sobre a pista, oferecendo obstáculo e gerando situações de insegurança aos usuários da rodovia.

2. Informamos que foi programado a instalação das placas de sinalização vertical solicitada, como pode ser visualizado na Figura 1, nos acessos ao contorno oeste de Marechal Cândido Rondon (PR-970).



Figura 1 - vista da placa rodoviária que será instalada na altura km 291+000, sentido decrescente, na BR-163/PR, em Mal. Cândido Rondon.

3. Reiterando o compromisso do DNIT com a segurança e a manutenção das rodovias sob sua circunscrição, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)  
HÉLIO GOMES DA SILVA JÚNIOR  
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Paraná

Anexos:

I - Relatório Fotográfico BR-163 KM 290 LE PLACA CONTORNO OESTE (22153798).



Documento assinado eletronicamente por Hélio Gomes da Silva Junior, Superintendente Regional no Estado do Paraná, em 25/08/2025, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22158062** e o código CRC **BD137EDF**.

---

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50609.001640/2025-22

SEI nº 22158062



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



GOVERNO FEDERAL  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Santo Rafagnin, 512  
CEP 85.865-370  
Foz do Iguaçu/PR |

---

Criado por [sabrina.freitas](#), versão 4 por [regina.viterbo](#) em 25/08/2025 11:27:31.