

INDICAÇÃO Nº 0056-2015

Data: 16 de março de 2015

Protocolo: 0397-2015

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize uma revisão no sistema de iluminação pública existente na ciclovia que faz a ligação entre o viaduto da BR-163 e o Bairro Barcelona, além da limpeza das laterais da referida ciclovia.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a realizar uma completa revisão do sistema de iluminação pública existente na ciclovia que faz a ligação entre o viaduto da BR-163 e o Bairro Barcelona.

Ocorre que algumas lâmpadas estão queimadas ou apresentam baixa eficiência, o que compromete a qualidade do sistema de iluminação gerado no local.

Por outro lado, faz-se necessária a limpeza das laterais da referida ciclovia, tendo em vista a existência gramíneas e ervas daninhas.

Sendo assim, e considerando as justificativas apresentadas, este Vereador aguarda pelo pronto atendimento deste pleito por parte do Executivo Municipal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2015.

JOSÓ REINALDO PEDRALI

Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon

Discutido e Votado em:

Obtendo o seguinte resultado:

JOSÓ REINALDO PEDRALI – 1º SECRETÁRIO
