

INDICAÇÃO Nº 0073-2015

Data: 30 de março de 2015

Protocolo: 0505-2015

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, elabore projeto técnico e libere recursos que permitam a instalação de galeria pluvial na Rua Mato Grosso, localizada no Bairro São Lucas, tendo em vista que a falta deste equipamento público gera inúmeros transtornos para os munícipes, especialmente para a Igreja Emanuel, já que as águas pluviais invadem a propriedade da Igreja e causam prejuízos para a comunidade.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, sugerindo que o mesmo autorize o setor competente desta Municipalidade a elaborar projeto técnico e liberar recursos que permitam a instalação de galeria pluvial na Rua Mato Grosso, localizada no Bairro São Lucas.

Em dias de fortes chuvas, a falta deste equipamento público gera inúmeros transtornos para os munícipes que residem nas proximidades, inclusive para a Igreja Emanuel, já que as águas pluviais invadem a propriedade da Igreja e causam prejuízos para a comunidade.

A solução deste problema passa pela instalação de galerias de águas pluviais na Rua Mato Grosso, o que dará a correta destinação das águas e resolverá este problema em sua integralidade.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Sala das Sessões, em 30 de março de 2015.

**CLEITON RODRIGO FREITAG
(GORDINHO DO SUÇO)**

Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon

Discutido e Votado em:

Obtendo o seguinte resultado:

JOSÉ REINALDO PEDRALI – 1º SECRETÁRIO