



Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 459/2022

Data: 15 de agosto de 2022

Ementa: sugere ao Executivo Municipal que através da Secretaria competente faça a adequação do pavimento em toda extensão do Ecoponto, pois em dias chuvosos é registrado acúmulo de água em vários pontos, vindo a atrapalhar e causar transtornos aos usuários e funcionários do local.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Executivo Municipal, sugerindo que através da Secretaria competente faça a adequação do pavimento em toda extensão do Ecoponto, pois em dias chuvosos é registrado o acúmulo de água em vários pontos, vindo a atrapalhar e causar transtornos aos usuários e funcionários do local.

Principalmente em períodos chuvosos o Ecoponto localizado dentro do Parque de Exposições Álvaro Dias fica bastante precário, com o acúmulo de água e lama, sendo necessário a colocação de cascalho ou solobrita para enguer e nivelar o local.

Devido a importância do mencionado, pedimos urgência nas providencias. Anexo fotos do local denotando o problema.

Sendo assim e considerando a justificativa acima apresentada, este Vereador fica no aguardo do atendimento por parte do Executivo Municipal desse importante pleito.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 15 de agosto de 2022.



**VANDERLEI CAETANO SAUER
(SOLDADO SAUER)**
Vereador



Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná

