



Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon *Estado do Paraná*

INDICAÇÃO Nº 1021/2025

Data: 13 de novembro de 2025

Ementa: sugere que o Executivo Municipal assuma compromisso, por meio da Secretaria de Planejamento, para executar melhorias estruturais no telhado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São Francisco, diante de infiltrações recorrentes em dias de intempéries que dificultam a prestação de serviços.

Senhor presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao prefeito Adriano Backes, apresentando a sugestão do vereador que abaixo subscreve para que os setores competentes deste Município, em especial a Secretaria de Planejamento, adotem as providências necessárias visando a execução de melhorias estruturais no telhado da UBS do Bairro São Francisco.

A ocorrência de infiltrações durante intempéries climáticas tem dificultado a prestação de serviços na unidade, gerando transtornos a servidores e usuários, riscos de acidentes, danos a equipamentos e interrupções de atendimentos. A intervenção imediata no telhado é medida essencial para resguardar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde, preservando o patrimônio público e garantindo ambiente adequado e seguro, conforme anexo.

Sendo assim, e considerando a relevância do pleito para a comunidade do Bairro São Francisco, aguarda-se o pronto atendimento por parte do Executivo Municipal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 13 de novembro de 2025


FERNANDO CESAR S. DO NASCIMENTO
(FERNANDO NÈGRE)
VEREADOR



Rua Tiradentes, 1120
Cep 85.960-174



(45) 3254-3096



16ª Legislatura
2025-2028



(45) 99135-7143



secretaria@marechalcandidorondon.pr.leg.br



*Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon
Estado do Paraná*

Anexo:



Rua Tiradentes, 1120
Cep 85.960-174



(45) 3254-3096



16ª Legislatura
2025-2028



(45) 99135-7143



secretaria@marechalcandidorondon.pr.leg.br